


**LISTE EQUIPEMENT FORMATION MAINTENANCE Tp - Manut
et Agricole**

Affectation : 2 MVM	Quantité
Equipement pour la personne	
Chaussures de sécurité	1
Combinaison de travail <u>avec fermeture éclair en plastique</u>	1
Gant en nitril (boite de 100)	1
Paire de gants de manutention (cuir)	1
protection auditive	1
Paire de lunette de protection (percage et meuleuse)	1
Paire lunette de protection (brasure et soudure)	1
Fournitures papetrie atelier	
Classeur large 7 cm	1
Pochettes transparentes lisses A4 perforées boite de 100	1
Calculatrice de poche	1
Pochette de 4 fluo	1
Règle graduée 30 cm pour l'atelier	1
une boite de crayons de couleur	1
Stylo à bille 4 couleurs	1
Outillage	
Boite à outils métallique environ 40cm (50 cm maxi)	1
Cadenas à clés obligatoire D.6	3
Clés à pipe débouchée de 08	1
Clés à pipe débouchée de 10	1
Clés à pipe débouchée de 11	1
Clés à pipe débouchée de 12	1
Clés à pipe débouchée de 13	1
Clés à pipe débouchée de 14	1
Clés à pipe débouchée de 15	1
Clés à pipe débouchée de 16	1
Clés à pipe débouchée de 17	1
Clés à pipe débouchée de 18	1
Clés à pipe débouchée de 19	1
Clés mixte de 08	1
Clés mixte de 10	1
Clés mixte de 11	1
Clés mixte de 13	1
Clés mixte de 16	1
Clés mixte de 17	1
Clés mixte de 18	1
Clés mixte de 19	1
Jeu de cales 21 lames	1
Jeu de clés BTR (longue ou courte - tête sphérique)	1
Jeu de clés TORX (longueur courte)	1
Kit traçage	1
Petite balladeuse magnétique	1
Marteau de 500gr minimum (manche en bois)	1
Multimètre DIGITAL (non digital)	1
Pied à coulisses	1
Piles adaptées pour la balladeuse	selon la lampe
Pince coupante	1
Pince multiprise	1
Pince universelle	1
Tournevis cruciforme PZ0 5 x 75	1
Tournevis cruciforme PZ1 4,5 x 100	1
Tournevis cruciforme PZ2 6,0 x 125	1
Tournevis plat 4 x 75	1
Tournevis plat 4,5 x 100	1
Tournevis plat 5,5 x 150	1